



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-sul Palmas, TO

INFRAESTRUTURA

Foto 01	Data: 29/11/2018 às 14:53	Crítico	Foto 02	Data: 29/11/2018 às 14:53	Normal
Coordenadas	N: 8.870.933 E:792.524 ± 11 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.949 E:792.507 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Bloco de coroamento e viga de travamento. Pilar norte, lado esquerdo. Desplacamento do concreto		Descrição:	Bloco de coroamento. Pilar norte, lado direito.	
					

Foto 03	Data: 29/11/2018 às 14:57	Normal	Foto 04	Data: 29/11/2018 às 14:58	Crítico
Coordenadas	N: 8.870.949 E:792.516 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.948 E:792.516 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Bloco de coroamento pilar sul, lado esquerdo.		Descrição:	Viga de travamento pilares sul. Fissura.	
					

Foto 05	Data: 29/11/2018 às 14:58	Crítico	Foto 06	Data: 29/11/2018 às 15:00	Crítico
Coordenadas	N: 8.870.899 E:792.521 ± 19 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.946 E:792.521 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Bloco de coroamento pilar sul, lado direito. Fissuras.		Descrição:	Viga de travamento central. Fissuras.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-sul Palmas, TO

Foto 07	Data: 29/11/2018 às 15:03	Crítico
Coordenadas	N: 8.870.953 E:792.519 ± 6 m	Fuso: 22
Descrição:	Vigas de travamento. Armadura exposta.	
		

MESOESTRUTURA

Foto 08	Data: 29/11/2018 às 14:45	Normal	Foto 09	Data: 29/11/2018 às 14:45	Normal
Coordenadas:	N: 8.870.961 E:792.500 ± 7 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.961 E:792.500 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar norte, lado direito.		Descrição:	Pilar norte, lado direito. Apoio superestrutura	





Foto 10	Data: 29/11/2018 às 14:50	Normal	Foto 11	Data: 29/11/2018 às 14:50	Normal
Coordenadas:	N: 8.870.959 E:792.504 ± 13 m	Fuso: 22	Coordenadas	N: 8.870.546 E:792.728 ± 2299 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar norte, lado esquerdo.		Descrição:	Pilar norte, lado esquerdo. Apoio superestrutura.	







Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-sul Palmas, TO



Foto 12	Data: 29/11/2018 às 14:59	Normal	Foto 13	Data: 29/11/2018 às 14:59	Normal
Coordenadas:	N: 8.870.941 E:792.525 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.949 E:792.523 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar sul, lado direito.		Descrição:	Pilar sul, lado esquerdo.	
					

Foto 14	Data: 29/11/2018 às 15:05	Normal	Foto 15	Data: 29/11/2018 às 15:06	Crítico
Coordenadas:	N: 8.870.952 E:792.515 ± 5 m	Fuso: 22	Coordenadas	N: 8.870.949 E:792.514 ± 12 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar sul, lado esquerdo. Apoio superestrutura.		Descrição:	Pilar sul, lado direito. Apoio superestrutura. Armadura exposta, deslaqueamento do concreto.	
					

SUPERESTRUTURA

Foto 16	Data: 29/11/2018 às 15:07	Atenção	Foto 17	Data: 29/11/2018 às 14:46	Normal
Coordenadas:	N: 8.870.949 E:792.514 ± 13 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.960 E:792.499 ± 11 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira sul. Eflorescência, fuga do material de aterro.		Descrição:	Longarinas e transversinas lateral direita	







Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-sul Palmas, TO

Foto 18	Data: 29/11/2018 às 14:46	Normal	Foto 19	Data: 29/11/2018 às 14:47	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.960 E:792.502 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.546 E:792.728 ± 2299 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro norte, lado direito.		Descrição:	Tabuleiro norte, região central. Eflorescência.	





Foto 20	Data: 29/11/2018 às 14:48	Normal	Foto 21	Data: 29/11/2018 às 14:48	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.959 E:792.504 ± 8 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.959 E:792.504 ± 13 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro norte, lado esquerdo.		Descrição:	Cabeceira norte, região central. Eflorescência, Fuga do matéria de aterro.	




Foto 22	Data: 29/11/2018 às 14:48	Normal	Foto 23	Data: 29/11/2018 às 14:44	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.959 E:792.504 ± 31 m	Fuso: 22	Coordenadas	N: 8.870.960 E:792.500 ± 4 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversina norte.		Descrição:	Cabeceira norte. Fuga de material de aterro	







Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-sul Palmas, TO

Foto 24	Data: 29/11/2018 às 14:39	Atenção	Foto 25	Data: 29/11/2018 às 14:40	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.965 E:792.521 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.967 E:792.507 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte. Degrau na cabeceira.		Descrição:	Cabeceira norte. Degrau na cabeceira.	
					

Foto 26	Data: 29/11/2018 às 14:39	Atenção	Foto 27	Data: 29/11/2018 às 14:41	Normal
Coordenadas	N: 8.870.967 E:792.506 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.964 E:792.506 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro. Degrau na cabeceira.		Descrição:	Ala norte, lateral direita.	
					

Foto 28	Data: 29/11/2018 às 15:09	Normal	Foto 29	Data: 29/11/2018 às 14:54	Atenção
Coordenadas:	N: 8.870.741 E:792.593 ± 2200 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.946 E:792.505 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Ala sul, lado esquerdo.		Descrição:	Longarina esquerda, Tabuleiro, região central. Eflorescência.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-sul Palmas, TO



Foto 30	Data: 29/11/2018 às 14:54	Normal	Foto 31	Data: 29/11/2018 às 14:55	Normal
Coordenadas	N: 8.870.949 E:792.505 ± 11 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.954 E:792.517 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversina central.		Descrição:	Longarina direita central.	
					

Foto 32	Data: 29/11/2018 às 14:56	Atenção	Foto 33	Data: 29/11/2018 às 14:56	Normal
Coordenadas	N: 8.870.954 E:792.517 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.953 E:792.517 ± 11 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro central. Eflorescência.		Descrição:	Transversina sul.	
					

Foto 34	Data: 29/11/2018 às 15:00	Atenção	Foto 35	Data: 29/11/2018 às 15:01	Normal
Coordenadas	N: 8.870.933 E:792.511 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.934 E:792.514 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira central sul. Fuga do maciço de aterro.		Descrição:	Tabuleiro central sul.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-sul Palmas,TO

Foto 36	Data: 29/11/2018 às 15:01	Atenção	Foto 37	Data: 29/11/2018 às 15:02	Normal
Coordenadas	N: 8.870.936 E:792.516 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.936 E:792.516 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarinas, transversinas e tabuleiro central. Eflorescência.		Descrição:	Longarina direita sul.	



Foto 38	Data: 29/11/2018 às 15:02	Normal
Coordenadas	N: 8.870.936 E:792.516 ± 12 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina esquerda sul	
