


Ocorrência	Localização	Data	Foto
Alagamento	-10.307980, -48.169637 - Estrada vicinal	24/01/2020	
Alagamento	R. Ms 23 Q 39a, 3 - Morada Do Sol	29/10/2019	
Alagamento	R. Ms 23, 498-578 - St. Morada do Sol 2	29/10/2019	
Alagamento	R. Bálamo, 1052-1132 - St. Morada do Sol	29/10/2019	
Alagamento	Av. Ponta Negra, 607-423 - St. Morada do Sol	29/10/2019	
Alagamento	R. P 5 Q 25, 177 - Taquaralto I	29/10/2019	
Alagamento	-10.351367, -48.328744 (Av. Tlo 7)		
Alagamento	-10.348997, -48.332178 (Campo no Taquaral)	06/02/2022	
Alagamento	Q. T 21 Cc01, 182 - Taquari	06/02/2022	
Alagamento	R. LO Quinze - Jardim Taquari	14/01/2021	
Alagamento	Av. M Q 54, 18 - Jd Aureny III	06/11/2019	
Alagamento	R. 02 - Jardim Aureny III	06/11/2019	
Alagamento	R. 48 Q 83, 7 - Jd Aureny III	11/12/2019	
Alagamento	R. 48 Q 84, 23 - Jd Aureny III	22/03/2022	
Alagamento	Av. M Q 84, 103 - Jd Aureny III	06/11/2019	

Alagamento	-10.319939, -48.311155 - Jardim Aurenly III	06/11/2019		
Alagamento	R. Primavera, 50-128 - Jardim Aurenly I	06/11/2019		
Alagamento	-10.311376, -48.304831 - Jardim Aurenly I	29/04/2019		
Alagamento	R. Maringá, 452-588 - Jardim Aurenly I	29/04/2019		
Alagamento	R. Maringá Q Nw14, 13 - Jd Aurenly I	29/04/2019		
Alagamento	R. 18, 552 - Jd Aurenly IV	19/12/2019		
Alagamento	-10.2696272, -48.3458893 - Plano Diretor Sul	06/02/2022		
Enxurradas	R. 16 Q 26, 573 - Jd Aurenly IV	19/12/2019		
Enxurradas	R. 14 Q 12, 567 - Jd Aurenly IV	19/12/2019		
Enxurradas	R. P 8 Q 26, 11 - Sol Nascente	18/12/2019		
Enxurradas	R. P 8 Q Apm, 20 - Sol Nascente	18/12/2019		
Enxurradas	Q. 403 Sul Avenida LO 9, 93-1 - Plano Diretor Sul	09/12/2019		
Enxurradas	Q. 202 Norte Av Joaquim T S, 27 - Plano Diretor Norte	09/12/2019		
Enxurradas	Av. Joaquim Teotônio Segurado, 2-48 - Plano Diretor Sul	09/12/2019		
Enxurradas	Q. 102 Sul Avenida LO 3 - Plano Diretor Sul	09/12/2019		

Enxurradas	Quadra 502 Sul Avenida LO 13 - Plano Diretor Sul	09/12/2019		
Enxurradas	Av. Ipanema, 96-530 - St. Bela Vista	29/10/2019		
Enxurradas	R. Ms 27 Q 56a, 16 - Morada Do Sol II	29/10/2019		
Enxurradas	Q. T 30 C04, 12 - Jardim Taquari	09/12/2020		
Enxurradas	-10.260678, -48.313477 - Plano Diretor Sul	09/12/2020		
Enxurradas	Q. T 33 C06, 152 - Taquari	06/02/2022	 	
Enxurradas	Alameda NS 5, 23 - Plano Diretor Sul	06/02/2022		
Enxurradas	-10.248962, -48.343504 - Plano Diretor Sul	06/02/2022		
Enxurradas	Av. A Q 6, 197 - Jd Aurení IV	22/03/2022	 	
Deslizamentos	Av. M Q 84, 103 - Jd Aurení III	06/11/2019		
Deslizamentos	Av. M Q 84, 103 - Jd Aurení III	06/11/2019		
Deslizamentos	-10.314694, -48.310992 - Jd Aurení III	24/05/2019		
Deslizamentos	-10.311774, -48.305080 - Jd Aurení I	29/04/2019		
Deslizamentos	-10.353091, -48.325179 - Av. Joaquim Teotônio Segurado	14/01/2021	 	
Boçorocas	R. 16 Q 26, 573 - Jd Aurení IV	19/12/2019		

Boçorocas	R. 48 Q 84, 21 - Jd Aurení III	11/12/2019		
Boçorocas	-10.321168, -48.302604 - Jd Aurení I	06/11/2019		
Inundações	-10.319808, -48.309751 - Jd Aurení I	11/12/2019		
Inundações	R. P 4 Q 23, 150 - Taquaralto I	06/02/2022		
Inundações	-10.149852, -48.324372 - área lindeira a ARNO 71	26/03/2022		